
Fotodokumentace



Obr. 1: Kostel sv. Kunhuty



Obr. 2: Úřad městyse Náměšť na Hané - stanoviště povodňové komise



Obr. 3: Most na konci ulice Bělídlo



Obr. 4: Most přes Šumici u hřiště



Obr. 5: Mostek z ulice Bělídlo na ulici Procházkova - místo omezující odtokové poměry



Obr. 6: Jez u hasičárny - výskyt ledových jevů



Obr. 7: Most přes Šumici u zámku



Obr. 8: Most přes Babělec na ulici Biskupství- místo omezující odtokové poměry



Obr. 9: Mostek přes Babělec na ulici Vodní



Obr. 10: Propustek na ulici Vodní



Obr. 11: Most z ulice Vodní na ulici Komenského - místo omezující odtokové poměry



Obr. 12: Soustava propustků u ulice Padělky a Biskupství



Obr. 13: Soustava propustků na jihu místní části Nové Dvory